

Kære haveejer.

Her er den lovede oversigt over målerbrøndenes indretning:



En enkel bemærkning:

De nedgravede målerbrønde er uden bund. Denne løsning er valgt, fordi det er gjort muligt at tømme vandinstallationerne for vand i hvert enkelt hus ved hjælp af aftapningshanen. Hanen kan også midlertidigt bruges som vandtilførsel ved at koble en slange på studsen, indtil man, såfremt det ønskes, har fået lagt et PP-rør mellem målerbrønd og hus.

De åbne målerbrønde har desværre medført, at der i næsten alle brønde står grundvand, nogle steder endda så højt, at det løfter dækslet af målerbrønden.

Alle brøndene er forsynede med et isoleret dæksel, som **skal** sidde på, da det beskytter mod frost. Har man en brønd, hvor vandet presser dækslet af, er der intet til at beskytte installationerne i tilfælde af frost. Der bør derfor lægges en tung flise (feks) på dækslet.

Den meget våde vinter og jordens beskaffenhed er givetvis årsagen til problemet, som vi i Vandudvalget ikke umiddelbart har en løsning på.

Fagfolk har givet os det råd at se tiden an.

Det vigtigste er derfor, at hver enkel haveejer overvåger sin brønd og sørger for, at installationerne er frostbeskyttede.

Venlig hilsen
Vandudvalget

